ZAKRES AKREDYTACJI
JEDNOSTKI INSPEKCYJNEJ TYPU A
SCOPE OF ACCREDITATION FOR INSPECTON BODY TYPE A
Nr/No AK 003

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 20 z/of 26.06.2024

AK 003	Nazwa i adres jednostki inspekcyjnej Name and address of inspection body **POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o.** **ul. Henryka Pobożnego 5** **70-900 Szczecin**
	Lokalizacje/ Locations: 1. Dział Handlowy, ul. Węglowa 5, 70-667 Szczecin 2. Dział Towarów Masowych, ul. Węglowa 5, 70-667 Szczecin 3. Oddział Gdynia, ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia 4. Oddział Katowice, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3, 41-503 Chorzów
Rodzaj inspekcji / Type of inspection:	
IT	Inspekcje ilości i jakości towarów / Inspection of quantity and quality of goods

Wersja strony/Page version: A

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI INSPEKCJI, CERTYFIKACJI WYROBÓW I OSÓB

PAWEŁ MAZUR

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AK 003 z dnia 07.05.2021 r.
Cykl akredytacji od 07.05.2021 r. do 03.06.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation 07.05.2021 to 03.06.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Dział Handlowy, ul. Węglowa 5, 70-667 Szczecin

Symbol inspekcji	Rodzaj inspekcji	Dziedzina inspekcji	Metody i procedury inspekcji
IT.1	Inspekcje ilości i jakości towarów	Zboża	PT-03, wyd. nr 2 z dnia 15.10.2009 Pasze i zboża – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości GAFTA No 123 Weighing Rules, 01.06.2014 GAFTA No 124 Sampling Rules, February 2023
IT.2	Inspekcje ilości i jakości towarów	Pasze, śruty roślin oleistych	PT-03, wyd. nr 2 z dnia 15.10.2009 Pasze i zboża – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości GAFTA No 123 Weighing Rules, 01.06.2014 GAFTA No 124 Sampling Rules, February 2023
IT.6	Inspekcje ilości i jakości towarów	Ciekłe produkty naftowe (benzyny, olej napędowy, olej opałowy, JET A-1)	PT-08, wyd. 4 z 14.07.2014 Paliwa Płynne – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości

Oddział Katowice, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3, 41-503 Chorzów

Symbol inspekcji	Rodzaj inspekcji	Dziedzina inspekcji	Metody i procedury inspekcji
IT.4	Inspekcje ilości i jakości towarów	Paliwa stałe (węgiel kamienny, koks)	PT-05-K, wyd. nr 5 z dnia 08.01.2024 Węgiel kamienny – Pobieranie próbek i kontrola jakości (z wył. pkt. 4.4) PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych -- Metody podstawowe (p. 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6) (p. 5.3.1.3 - nadzór nad pobieraniem próbek przy użyciu próbobiornika mechanicznego)

Wersja strony: A

Dział Towarów Masowych, ul. Węglowa 5, 70-667 Szczecin

Symbol inspekcji	Rodzaj inspekcji	Dziedzina inspekcji	Metody i procedury inspekcji
IT.4	Inspekcje ilości i jakości towarów	Paliwa stałe (węgiel kamienny, koks)	PT-05, wyd. nr 7 z 04.06.2018 Węgiel i koks – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości PN-ISO 18283:2008 PN-ISO 18283:2008/AC1:2018-03 Węgiel kamienny i koks -- Ręczne pobieranie próbek PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych -- Metody podstawowe PN-C-06301:1998 Koks i półkoks z węgla kamiennego -- Pobieranie i przygotowanie próbek
IT.13	Inspekcje ilości i jakości towarów	Biomasa (pelet, drewno kawałkowe, słoma, rośliny energetyczne)	PT-15, wyd. nr 2 z 09.11.2018 Biopaliwa stałe. Pobieranie próbek PN-EN ISO 18135:2017-06 Biopaliwa stałe -- Pobieranie próbek (z wyłączeniem pkt. 11.3, 12.2.1, 12.2.5, 12.3.2, 12.3.3.1, 12.4)

Wersja strony: A

Oddział Gdynia, ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia

Symbol inspekcji	Rodzaj inspekcji	Dziedzina inspekcji	Metody i procedury inspekcji
IT.1	Inspekcje ilości i jakości towarów	Zboża	PT-03, wyd. nr 2 z dnia 15.10.2009 Pasze i zboża – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości GAFTA No 123 Weighing Rules, 01.06.2014 GAFTA No 124 Sampling Rules, 01.09.2018
IT.2	Inspekcje ilości i jakości towarów	Pasze, śruty roślin oleistych	PT-03, wyd. nr 2 z dnia 15.10.2009 Pasze i zboża – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości GAFTA No 123 Weighing Rules, 01.06.2014 GAFTA No 124 Sampling Rules, 01.09.2018
IT.4	Inspekcje ilości i jakości towarów	Paliwa stałe (węgiel kamienny, koks)	PT-05, wyd. nr 7 z 04.06.2018 Węgiel i koks – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości PN-ISO 18283:2008 PN-ISO 18283:2008/AC1:2018-03 Węgiel kamienny i koks -- Ręczne pobieranie próbek PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych -- Metody podstawowe PN-ISO 1953:1999 Węgiel kamienny -- Analiza ziarnowa metodą przesiewania PN-ISO 728:1999 Koks z węgla kamiennego (nominalna wielkość ziarna większa niż 20 mm) -- Oznaczanie składu ziarnowego metodą analizy sitowej ISO 2325:1986 Coke -- Size analysis (normal top size 20 mm or less) PN-ISO 589:2006, metoda B2 Węgiel kamienny -- Oznaczanie wilgoci całkowitej PN-ISO 579:2002 Koks z węgla kamiennego -- Oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AK 003

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI INSPEKCJI, CERTYFIKACJI WYROBÓW I OSÓB

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

PAWEŁ MAZUR
dnia: 26.06.2024 r.