


**ZAKRES AKREDYTACJI  
JEDNOSTKI INSPEKCYJNEJ TYPU A  
SCOPE OF ACCREDITATION FOR INSPECTOR BODY TYPE A  
Nr/No AK 003**

wydany przez / issued by  
**POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI**  
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 21 z/of 29.07.2024

 AK 003	Nazwa i adres jednostki inspekcyjnej Name and address of inspection body <b>POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o.</b> <b>ul. Henryka Pobożnego 5</b> <b>70-900 Szczecin</b>
	Lokalizacje/ Locations: 1. Dział Handlowy, ul. Węglowa 5, 70-667 Szczecin 2. Dział Towarów Masowych, ul. Węglowa 5, 70-667 Szczecin 3. Oddział Gdynia, ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia 4. Oddział Katowice, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3, 41-503 Chorzów
<b>Rodzaj inspekcji / Type of inspection:</b>	
IT      Inspekcje ilości i jakości towarów / Inspection of quantity and quality of goods	

Wersja strony/Page version: A

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI  
INSPEKCJI, CERTYFIKACJI  
WYROBÓW I OSÓB**

**PAWEŁ MAZUR**

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AK 003 z dnia 07.05.2021 r.  
Cykl akredytacji od 07.05.2021 r. do 03.06.2025 r.  
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

This document is an annex to accreditation 07.05.2021 to 03.06.2025  
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

**Dział Handlowy, ul. Węglowa 5, 70-667 Szczecin**

<b>Symbol inspekcji</b>	<b>Rodzaj inspekcji</b>	<b>Dziedzina inspekcji</b>	<b>Metody i procedury inspekcji</b>
IT.1	Inspekcje ilości i jakości towarów	Zboża	PT-03, wyd. nr 2 z dnia 15.10.2009 Pasze i zboża – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości GAFTA No 123 Weighing Rules, 01.06.2014 GAFTA No 124 Sampling Rules, February 2023
IT.2	Inspekcje ilości i jakości towarów	Pasze, śruty roślin oleistych	PT-03, wyd. nr 2 z dnia 15.10.2009 Pasze i zboża – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości GAFTA No 123 Weighing Rules, 01.06.2014 GAFTA No 124 Sampling Rules, February 2023
IT.6	Inspekcje ilości i jakości towarów	Ciekłe produkty naftowe (benzyny, olej napędowy, olej opałowy, JET A-1)	PT-08, wyd. 4 z 14.07.2014 Paliwa Płynne – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości

**Oddział Katowice, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3, 41-503 Chorzów**

<b>Symbol inspekcji</b>	<b>Rodzaj inspekcji</b>	<b>Dziedzina inspekcji</b>	<b>Metody i procedury inspekcji</b>
IT.4	Inspekcje ilości i jakości towarów	Paliwa stałe (węgiel kamienny, koks)	PT-05-K, wyd. nr 5 z dnia 08.01.2024 Węgiel kamienny – Pobieranie próbek i kontrola jakości (z wył. pkt. 4.4) PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych -- Metody podstawowe (p. 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6) (p. 5.3.1.3 - nadzór nad pobieraniem próbek przy użyciu próbobiornika mechanicznego)

Wersja strony: A

## Dział Towarów Masowych, ul. Węglowa 5, 70-667 Szczecin

Symbol inspekcji	Rodzaj inspekcji	Dziedzina inspekcji	Metody i procedury inspekcji
IT.4	Inspekcje ilości i jakości towarów	Paliwa stałe (węgiel kamienny, koks)	PT-05, wyd. nr 8 z 13.05.2024 Węgiel i koks – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości PN-ISO 18283:2008 PN-ISO 18283:2008/AC1:2018-03 Węgiel kamienny i koks -- Ręczne pobieranie próbek PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych -- Metody podstawowe PN-C-06301:1998 Koks i półkoks z węgla kamiennego -- Pobieranie i przygotowanie próbek
IT.13	Inspekcje ilości i jakości towarów	Biomasa (pelet, drewno kawałkowe, słoma, rośliny energetyczne)	PT-15, wyd. nr 3 z 13.05.2024 Biopaliwa stałe. Pobieranie próbek PN-EN ISO 18135:2017-06 Biopaliwa stałe -- Pobieranie próbek (z wyłączeniem pkt. 11.3, 12.2.1, 12.2.5, 12.3.2, 12.3.3.1, 12.4)

Wersja strony: A


## Oddział Gdynia, ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia

Symbol inspekcji	Rodzaj inspekcji	Dziedzina inspekcji	Metody i procedury inspekcji
IT.1	Inspekcje ilości i jakości towarów	Zboża	PT-03, wyd. nr 2 z dnia 15.10.2009 Pasze i zboża – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości GAFTA No 123 Weighing Rules, 01.06.2014 GAFTA No 124 Sampling Rules, 01.09.2018
IT.2	Inspekcje ilości i jakości towarów	Pasze, śruty roślin oleistych	PT-03, wyd. nr 2 z dnia 15.10.2009 Pasze i zboża – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości GAFTA No 123 Weighing Rules, 01.06.2014 GAFTA No 124 Sampling Rules, 01.09.2018
IT.4	Inspekcje ilości i jakości towarów	Paliwa stałe (węgiel kamienny, koks)	PT-05, wyd. nr 8 z 13.05.2024 Węgiel i koks – Pobieranie próbek, kontrola jakości i ilości PN-ISO 18283:2008 PN-ISO 18283:2008/AC1:2018-03 Węgiel kamienny i koks -- Ręczne pobieranie próbek PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych -- Metody podstawowe PN-ISO 1953:1999 Węgiel kamienny -- Analiza ziarnowa metodą przesiewania PN-ISO 728:1999 Koks z węgla kamiennego (nominalna wielkość ziarna większa niż 20 mm) -- Oznaczanie składu ziarnowego metodą analizy sitowej ISO 2325:1986 Coke -- Size analysis (normal top size 20 mm or less) PN-ISO 589:2006, metoda B2 Węgiel kamienny -- Oznaczanie wilgoci całkowitej PN-ISO 579:2002 Koks z węgla kamiennego -- Oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej

Wersja strony: A

## Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AK 003

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian  
KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI  
INSPEKCJI, CERTYFIKACJI  
WYROBÓW I OSÓB

**PAWEŁ MAZUR**  
dnia: 29.07.2024 r.